


STEAM COIL INSPECTION REPORT

수주처		규격	5/8" 2R 22S 1000L	문서번호	YS110321-05
		제작수량	1 SET	검사일자	2011. 03. 21
		장비번호	OAC-01	검사자	김신호



1. DIMENSION CHECK

품명	제조번호	ROW (R)	STEP (S)	INLET HEADER	OUTLET HEADER	CIRCUIT	배관 방향	L (mm)	H (mm)	W (mm)	A (mm)	FIN PITCH	판정
STEAM COIL	OAC-01	2	22	40A	20A	F,C	R	1000	839	126	400	3.2	GOOD

2. LEAK TEST 결과

구분	SPEC	OAC-01					
공기압TEST 결과	2.2 MPa/30min	GOOD					

3. 외관 상태 검사

구분	OAC-01						
1) FIN 상태는 양호 한가	GOOD						
2) 세척상태는 양호 한가	GOOD						
3) 용접상태는 양호 한가	GOOD						
4) 포장상태는 양호 한가	GOOD						
5) 외관상 부식여부는 없는가	GOOD						

사용재료] FIN: ☐CU, ☒AL, ☐발수핀, ☐친수핀 / 동관 ☐1/2"×0.43, ☐1/2"×0.5, ☐5/8"×0.5, ☒5/8"×0.7.

FRAME: ☒아연도강판, ☐스테인레스강판, / HEADET: ☒CU, ☐ST (특기사항:

RESULT

☒ ACCEPT = 합격

☐ UN-ACCEPT = 불합격

제작사 (SUPPLIER)

김신호


2011. 03. 21 (DATE)

고객 (CUSTOMER)

(서명)
(DATE)

STEAM COIL INSPECTION REPORT

수주처	[Redacted]	규격	5/8" 2R 22S 1000L	문서번호	YS110321-06
		제작수량	1 SET	검사일자	2011. 03. 21
		장비번호	OAC-01	검사자	김신호



1. DIMENSION CHECK

품명	제조번호	ROW (R)	STEP (S)	INLET HEADER	OUTLET HEADER	CIRCUIT	배관 방향	L (mm)	H (mm)	W (mm)	A (mm)	FIN PITCH	판정
STEAM COIL	OAC-01	2	36	65A	32A	F.C	R	1650	1372	126	400	3.2	GOOD

2. LEAK TEST 결과

구분	SPEC	OAC-01					
공기압TEST 결과	2.2 MPa/30min	GOOD					

3. 외관 상태 검사

NO	구분	OAC-01					
3)	FIN 상태는 양호 한가	GOOD					
2)	세척상태는 양호 한가	GOOD					
3)	용접상태는 양호 한가	GOOD					
4)	포장상태는 양호 한가	GOOD					
5)	외관상 부식여부는 없는가	GOOD					

[사용재료] FIN: □CU, ■AL, □발수핀, □친수핀 / 동관 □1/2"×0.43, □1/2"×0.5, □5/8"×0.5, ■5/8"×0.7,
 FRAME: ■아연도강판, □스테인레스강판, / HEADET: ■CU, □ST (특기사항:)

RESULT

■ ACCEPT = 합격

□UN-ACCEPT = 불합격

제작사 (SUPPLIER) 김신호 (서명) 고객 (CUSTOMER) (서명)
 2011. 03. 21 (DATE) (DATE)